



*Photo 1.* — Vue générale du glissement de terrain; photographie prise du hameau de Lavour. Comparer avec la figure 1.

*Photo 2.* — Vue de l'ancien bassin de réception torrentiel, encombré par l'écroulement de la falaise calcaire qui le domine (cote 852); on distingue le ravinement exercé par la coulée rocheuse dans la gorge d'écoulement et le bourrelet argileux de la rive gauche, en lisière du bois de pins; la photographie a été prise du sommet du bourrelet de la rive droite, haut en ce point d'une dizaine de mètres.

(Clichés R. MICHEL).