



PHOTO n° 1. — Glissement du Plateau d'Assy.

Exemple de mouvement localisé évoluant en coulée à grande vitesse et dont l'effet destructeur peut se comparer à celui d'une avalanche ; la zone de départ (couverture d'altération d'un versant marneux) est située en haut et à droite (invisible sur la photo), et la masse en mouvement a emprunté un couloir naturel au débouché duquel se trouvaient les bâtiments détruits.

(Cliché P. Antoine.)